

MANSIONE

# OPERATORE REPARTO TRECCIATURA ACCIAIO

COD.  
MANSIONE

11

PAGINA

1/1

## ELENCO DPI PER MANSIONE


La tua sicurezza prima di tutto! Questa è la lista dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per lo svolgimento del tuo lavoro. Per garantire il massimo della protezione abbiamo coinvolto esperti di sicurezza sul posto di lavoro che ci hanno aiutato a stilare questo elenco. Ricorda di indossare sempre i dispositivi indicati ad inizio turno o ad utilizzare quelli per attività particolari nelle modalità e nei casi indicati.


**EN166**  
 1, 2 1FTKN

### OCCHIALI

OCCHIALI ANTINFORTUNISTICI A PROTEZIONE COMPLETA DEGLI OCCHI CONFORMI A NORMA EN 166 2C -1, 2 1FTKN

Da indossare nelle attività di utilizzo prodotti chimici pericolosi per gli occhi (es. colle) e attrezzature con possibile proiezione di schegge: attrezzaggio trecciatrici per cambio fusi. Utilizzo smerigliatrici. Utilizzo aria compressa. Manipolazione prodotti chimici e utilizzo attrezzature che producono schegge, scintille, schizzi; fasi di attrezzaggio trecciatrici per cambio fusi.


**EN388**  
 CHEM

### GUANTI

GUANTI IN NITRILE USA E GETTA A PROTEZIONE DEL RISCHIO CHIMICO CONFORMI A NORMA EN388

Da utilizzarsi per tempi di contatti con sostanze chimiche molto brevi, poiché resistenza alla permeazione bassa. Es. contatti accidentali (si veda scheda sicurezza prodotto specifico). Attività di manipolazione filtri colla e controllo presenza colla.


**EN388**  
 4x43B

### GUANTI

GUANTI A PROTEZIONE DEL RISCHIO MECCANICO CONFORMI A NORMA EN388 CON GRADO DI PROTEZIONE 4X43B

Da indossare nelle attività di manipolazione/movimentazione elementi metallici con parti taglienti e in tutte le attività di attrezzaggio o di utilizzo di utensili a rischio di taglio, abrasione, schiacciamento, perforazione. Movimentazione pezzi o parti di macchinari con parti taglienti, attrezzaggio trecciatrici, con utilizzo utensili manuali o attrezzature portatili che comportano il rischio di venire a contatto con parti taglienti, sporgenti, o acuminate.


**EN388**  
 CROSTA

### GUANTI

GUANTI A PROTEZIONE DEL RISCHIO MECCANICO IN CROSTA A NORMA EN388

Da utilizzarsi nelle attività con alto rischio di abrasione delle mani. Nell'attrezzaggio trecciatrici acciaio.


**EN ISO 20345**  
 S1P

### SCARPE

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE CONFORMI ALLA NORMA EN ISO 20345 CON GRADO DI PROTEZIONE S1P

Da indossare in ogni fase lavorativa