

MANSIONE

# OPERATORE LINEE DI CONFEZIONAMENTO

COD.  
MANSIONE

13

PAGINA

1/1

## ELENCO DPI PER MANSIONE

La tua sicurezza prima di tutto! Questa è la lista dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per lo svolgimento del tuo lavoro. Per garantire il massimo della protezione abbiamo coinvolto esperti di sicurezza sul posto di lavoro che ci hanno aiutato a stilare questo elenco. Ricorda di indossare sempre i dispositivi indicati ad inizio turno o ad utilizzare quelli per attività particolari nelle modalità e nei casi indicati.


**EN166**  
 1, 2 1FTKN

### OCCHIALI

OCCHIALI ANTINFORTUNISTICI A PROTEZIONE COMPLETA DEGLI OCCHI CONFORMI A NORMA EN 166 2C -1, 2 1FTKN

Da indossare durante l'utilizzo pistola aria compressa e utilizzo sostanze chimiche nella pulizia della marcatrice. Nella fase di controllo di presenza microforatura e durante le attività di pulizia della marcatrice.


**EN388**  
 CHEM

### GUANTI

GUANTI IN NITRILE USA E GETTA A PROTEZIONE DEL RISCHIO CHIMICO CONFORMI A NORMA EN388

Da utilizzarsi per tempi di contatti con sostanze chimiche molto brevi, poiché resistenza alla permeazione bassa. Es. contatti accidentali (si veda scheda sicurezza prodotto specifico). Durante il controllo qualità tubi. Stoccaggio, manipolazione, utilizzo agenti chimici (marcatrici) e durante il controllo qualità tubi tessili.


**EN388**  
 4x43B

### GUANTI

GUANTI A PROTEZIONE DEL RISCHIO MECCANICO CONFORMI A NORMA EN388 CON GRADO DI PROTEZIONE 4X43B

Da indossare nelle attività di manipolazione / movimentazione elementi metallici con parti taglienti e in tutte le attività di utilizzo di utensili a rischio di taglio, abrasione, schiacciamento, perforazione. Durante il controllo qualità tubi. Movimentazione pezzi o parti di macchinari con parti taglienti, utilizzo utensili manuali o attrezzature portatili che comportano il rischio di venire a contatto con parti taglienti, sporgenti, o acuminate. Controllo qualità tubi.


**EN388**  
 2245

### GUANTI

GUANTI ANTICALORE CONFORMI A NORMA EN388 CON PROTEZIONE 2245 X2XXXX

Da utilizzarsi ogni volta vi sia il pericolo di ustioni alle mani (manutenzioni su parti ancora surriscaldate), regolazione preriscaldatori posti sulla linea.


**EN ISO 20345**  
 S1P

### SCARPE

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE CONFORMI ALLA NORMA EN ISO 20345 CON GRADO DI PROTEZIONE S1P

Da indossare in ogni fase lavorativa