

MANSIONE

# OPERATORE TAGLIO/RACCORDATURA/ CELLE GOMAX

COD.  
MANSIONE

16

PAGINA

1/1

## ELENCO DPI PER MANSIONE

La tua sicurezza prima di tutto! Questa è la lista dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per lo svolgimento del tuo lavoro. Per garantire il massimo della protezione abbiamo coinvolto esperti di sicurezza sul posto di lavoro che ci hanno aiutato a stilare questo elenco. Ricorda di indossare sempre i dispositivi indicati ad inizio turno o ad utilizzare quelli per attività particolari nelle modalità e nei casi indicati.

EN388  
4x43B

### GUANTI

GUANTI A PROTEZIONE DEL RISCHIO  
MECCANICO CONFORMI A NORMA EN388  
CON GRADO DI PROTEZIONE 4X43B

EN ISO 20345  
SIP

### SCARPE

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE  
CONFORMI ALLA NORMA EN ISO 20345  
CON GRADO DI PROTEZIONE SIP

Da indossare nelle attività di manipolazione/movimentazione elementi metallici con parti taglienti e in tutte le attività di piccole manutenzione o di utilizzo di utensili a rischio di taglio, abrasione, schiacciamento, perforazione. Movimentazione pezzi o parti di macchinari con parti taglienti, manutenzioni con utilizzo utensili manuali o attrezzature portatili che comportano il rischio di venire a contatto con parti taglienti, sporgenti, o acuminate.

Da indossare in ogni fase lavorativa